기술사 제 82 회

제 1 교시 (시험시간: 100분)

분	~ો ત્રો	자격	그렇기스시	수험	성	
야	1 A 	종목	급생기물사	번호	명	

※ 다음 문제중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각10점)

- 1. 형상공차 적용 시 사용되는 최대실체조건(MMC :Maximum Material Condition)에 대하여 기술하시오.
- 2. 인장시험을 통하여 힘(force)-변위(displacement)곡선과 응력(stress)-변형율(strain)곡선을 구할 수 있다. 여기서 응력-변형율 곡선에서 얻을 수 있는 데이타(data)를 적고, 소성가공 물성치로 활용하기 위하여 진응력과 진변형율을 구하는 이유를 기술하시오.
- 3. 경도(hardness) 시험법의 종류와 그 적용 예에 대하여 기술하시오.
- 4. 금형,기계 등의 요소부품인 보(beam)의 단면계수에 대하여 기술하시오.
- 5. 사출성형품의 외관 불량인 플로우마크(flow mark)와 실버스트리크(은줄:silver streak)에 대하여 기술하시오.
- 6. 가공 소재가 연강인 경우 절삭조건에 따른 칩의 형태(chip formation)에 대하여 기술 하시오.
- 7. 연삭가공에서 눈메움(loading)과 무딤(glazing)의 현상과 그 원인에 대하여 기술하시오.
- 8. 금형가공에서 고속가공(high speed machining)의 장점에 대하여 기술하시오.
- 9. 바우싱거 효과(Bauchinger's effect)에 대하여 기술하시오.
- 10. 냉간단조,온간단조,열간단조의 차이점을 들고,각각에 대한 주용도를 기술하시오.

기술사 제 82 회 제 1 교시 (시험시간: 100분)

분	기계	자격		수험	성	
야	71 <i>A</i> II	종목	금형기술사	번호	명	

- 11. 숏 블라스팅(shot blasting)이나 숏 피닝(shot peening)을 하면 피로강도가 향상 된다고 한다. 피로강도가 향상되는 이유에 대하여 기술하시오.
- 12. 결정성(반결정성),비결정성 수지에 대한 일반적인 PVT(압력,비체적,온도)곡선을 도시하고, 각 수지별 특성에 대해 기술하시오.
- 13. 소성가공법 5가지 이상을 나열하고, 그 특징에 대해 기술하시오.


기술사 제 82 회

제 2 교시 (시험시간: 100분)

분	기계	자격	금형기술사	수험	성	
야	71 AI	종목	급성기술사	번호	명	

※ 다음 문제중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 1. 3-단금형(3-plate mold) 몰드베이스의 종류를 그림으로 표현하고, 발주 시에 주로 기재 하여야 할 내용에 대하여 기술하시오.
- 2. 사출성형품의 휨(warpage) 발생 요인과 대책에 대하여 상세히 기술하시오.
- 3. U굽힘가공에서의 스프링 백(spring back) 보정방법에 대하여 기술하시오.
- 4. 절삭가공 시 가공변질층(deformed layer)의 개요와 변질층의 영향, 그리고 가공변질층 깊이에 영향을 주는 요인에 대하여 기술하시오.
- 5. 그림과 같이 지름(d)=55mm, 높이(h)=75mm, 판 두께(t)=1mm의 연강 원통용기의 설계 시 아래 내용에 대해 기술하시오.
 - (1) 블랭크 지름(D), (2) 드로잉율(m), (3) 연강판의 실용 한계드로잉율이 0.55~0.60이라면 (2)에서 구한 m을 토대로 재드로잉 여부를 판단하시오.



6. 합금공구강 STD11(SKD11)을 담금질(quenching)과 뜨임(tempering)처리 할 경우 담금질과 뜨임의 프로파일(profile)을 개략적으로 도시하고, 담금질과 뜨임의 목적을 기술하시오.


기술사 제 82 회

제 3 교시 (시험시간: 100분)

분	기계	자격	그런키스시	수힘	성	
야	71 <i>7</i> 11	종목	급생기물사	번호	명	

※ 다음 문제중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 1. 사출금형에 적용하고 있는 터널게이트(tunnel gate)와 코끼리게이트로 통칭 되고 있는 바나나게이트(banana gate)의 구조, 적용 예, 가공방법 등에 대해 비교하여 기술하시오.
- 다음 그림과 같이 스프루에서 각 캐비티의 게이트에 이르는 거리가 동일한 기하학적 균형을 갖춘 다수캐비티 금형의 러너시스템에서 일어나는 충전불균형 현상에 대해 상세히 기술하시오.



- 3. 머시닝센타(machining center)의 부가장치에 대하여 기술하시오.
- 4. 다이캐스팅(die casting)의 장,단점을 기술하고, 열가압실 방식(hot chamber type)과 냉가압실 방식(cold chamber type)의 주조과정 특징을 비교하여 기술하시오.
- 5. 프레스기계의 안전을 위한 방호장치의 종류와 특징에 대하여 기술하시오.
- 6. 드로잉 가공제품의 불량 중 주름의 종류와 대책에 대하여 기술하시오.

기술사 제 82 회

제 4 교시 (시험시간: 100분)

분	ન્યો ન્યો	자격	그처키스시	수험	성	
야	기계	종목	금형기술사	번호	명	

※ 다음 문제중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 1. 전단금형에서 다이(die)두께를 결정하는 방법에 대하여 기술하시오.
- 2. 탄소강에 함유된 5대원소가 강의 성질에 미치는 영향에 대하여 기술하시오.
- 3. 이중사출 방식에 대하여 3가지 이상 기술하고, 전면(1차측)에는 투명수지(예: PC, PMMA)를 배면(2차측)에는 불투명수지(예: 검은색ABS, PS 등)를 사용한다면 금형설계, 사출성형 측면에서 고려하여야 할 인자들이 무엇인지 5개 이상 나열하고 설명하시오.
- 4. 귀하가 열간(혹은 온간)단조의 신규라인을 구축하고자 할 경우 단조제품 출하까지의 전체 공정에 대하여 기술하시오.
- 5. 만약 귀하에게 금형견적 프로그램의 개발업무가 주어졌을 때 그것의 추진 방안에 대해 기술하시오.
- 6. 현재 금형업계에서 완전한 3D(full 3D) 금형설계 시스템의 적용이 지연 되고 있다. 그 이유와 빠른 시일 내에 적용하려면 어떤 정책 방안이 필요한 지에 대해 기술하시오.